

## Kullanma kılavuzuna ek

Bu ek, tabloda listelenen ve SW 3.33'ten başlayan tıbbi cihazlar için geçerlidir.

Tıbbi cihaz	Parça numarası	Baskı
Fabius GS <i>premium</i>	9038940	6. baskı ve üzeri
Fabius Tiro	9038726	6. baskı ve üzeri
Fabius plus	9039328	6. baskı ve üzeri
Fabius plus XL	9053404	1. baskı ve üzeri
Fabius MRI	9039072	4. baskı ve üzeri

- Bu eki, tıbbi cihazın kullanma kılavuzuyla aynı yerde tutun.

### UYARI

**Bu tıbbi cihazı düzgün kullanmak için, kullanma kılavuzunu ve ekini okuyun ve verilen talimatlara uyun.**

Bu ekte, kullanma kılavuzunun aşağıda belirtilen bölümündeki bilgiler güncellenmektedir:

## Hata – Nedeni – Çözümü

Öncelik	Alarm Mesajı	Olası Nedeni	Çözüm
! (9)	PEEP YÜKSEK	PEEP değeri ManSpont modunda 8 cmH <sub>2</sub> O (hPa) değerinden yüksek.	APL vana ayarını ve/veya taze gaz akışını kontrol edin.



Tıbbi Cihazlara İlişkin  
93/42/AET sayılı yönetmelik



Üretici

**Dräger Medical GmbH**

Moislinger Allee 53 – 55

D-23542 Lübeck

Almanya

+49 451 8 82-0



FAKS

+49 451 8 82-20 80



<http://www.draeger.com>

9053576 – tr

© Dräger Medical GmbH

Baskı/Edition: 4 – 2015-01

(Baskı/Edition: 1 – 2012-01)

Dräger, önceden bilgi vermeksizin cihazda  
değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.



2015-08 tarihi itibarıyla:  
Dräger Medical GmbH  
değişiklik:  
**Drägerwerk AG & Co. KGaA**