Dräger

Éléments clé pour le sauvetage minier sécurisé

7 étapes pour un plan d'évacuation d'urgence optimal

1. **Connaître et comprendre la situation et les conditions**
(y compris la méthode d'extraction, l'emplacement, les réglementations, le personnel et l'infrastructure d'évacuation)

2. **Tenez compte des dangers naturels**
(climat, inondations, poussière et présence de gaz)

3. **Déterminez les activités à risques**
(manipulation de matières dangereuses, stockage d'explosifs et activités de dynamitage)

4. **Prendre en compte des incidents imprévus**
(problèmes de ventilation, rejets de gaz et activités sismiques)

5. **Décrire les dangers/risques potentiels**
(obstacles mécaniques, manque d'oxygène, incendie et explosion)

6. **Effectuer une évaluation des risques**
(énumérer, hiérarchiser et vérifier les dangers/risques)

7. **Élaborer un plan d'intervention d'urgence**
(établir des plans, s'équiper de manière appropriée et assurer la formation)



Vue d'ensemble des différents types de mines souterraines

Métaux communs



Argent / Or



Charbon



Charbon



Or



Nickel / Or / Métaux communs