Dräger X-plore® 6000
Einfilter Vollmasken

Einsatz vorbereiten

Dräger X-plore Rd40 filter drehend an Masken-Gewinde anbringen.

Maske anlegen

Bebänderung bis zum Anschlag öffnen. Maske an das Gesicht führen.

Zuerst das Kinn in die Kinnmulde der Maske einlegen.

Bebänderung über den Kopf führen und Maske zurechtrücken.

Bänder anziehen, bis die Maske dicht und bequem sitzt: Zuerst Nackenbänder gleichmäßig straffziehen.

Schläfenbänder gleichmäßig straffziehen.

Dichtprüfung: Vor jedem Einsatz!

Falls erforderlich zusätzlich Stirnband straffziehen.

Unterdruckprüfung: Filter mit einer Hand Dichthalten und einatmen, bis Unterdruck entsteht, Luft kurzzeitig anhalten. Der Unterdruck soll bestehen bleiben. Sonst Maske zurechtrücken und Bänder nachziehen. Prüfung wiederholen bis Maske dicht sitzt.

Warnung: Bärte können den erforderlichen dichten Sitz der Vollmaske beeinträchtigen und Leckagen verursachen – Vergiftungsgefahr! Einsatz nur mit dichter Vollmaske und eingebauten Atemfiltern antreten. Dieses Poster ersetzt nicht das Lesen und Verstehen der Gebrauchsanweisung der eingesetzten Maske und der eingesetzten Filter. Beide Gebrauchsanweisungen müssen vor dem Gebrauch von Maske und Filter genau gelesen und verstanden werden! Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann zu Krankheit oder Tod führen! Bei Rückfragen bitte Ihren Sicherheitsbeauftragten oder Ihre zuständige Dräger-Organisation unter +49 451 882-0 ansprechen.

91 07 654 | 19.07-1 | PP | PR | LE | Änderungen vorbehalten | © 2019 Drägerwerk AG & Co. KGaA