

Tillæg til brugervejledningen

Dette tillæg gælder for de medicinske apparater, der er anført i tabellen, startende fra SW 3.33.

Medicinsk apparat	Artikelnummer	Udgave
Fabius Tiro	9052509	2. udgave og nyere
Fabius MRI	9039868	4. udgave og nyere

- Dette tillæg skal vedlægges brugervejledningen til det medicinske apparat.

ADVARSEL

For at kunne betjene dette medicinske apparat korrekt skal brugervejledningen og dette tillæg læses og overholdes.

Dette tillæg opdaterer oplysningerne i følgende kapitel i brugervejledningen:

Fejl – Årsag – Afhjælpning

Prioritet	Alarmeddelelse	Sandsynlig årsag	Afhjælpning
! (9)	PEEP HØJ	PEEP er større end 8 cmH ₂ O (hPa) i ManSpont-tilstand.	Kontroller APL-ventilindstilling og/eller friskgasflow.



Direktiv 93/42/EØF
vedrørende medicinsk udstyr



Producent



Dräger Medical GmbH
Moislinger Allee 53 – 55
D-23542 Lübeck
Tyskland



+49 451 8 82-0

FAX

+49 451 8 82-20 80



<http://www.draeger.com>

9053554 – da

© Dräger Medical GmbH
Udgave/Edition: 3 – 2015-01
(Udgave/Edition: 1 – 2012-01)

Dräger forbeholder sig ret til at ændre udstyret
uden forudgående varsel.



Fra 2015-08:
Dräger Medical GmbH
ændres til
Drägerwerk AG & Co. KGaA