

I-Punkt: Information der Dräger Safety



FEBRUAR 2005 | SEITE 1 VON 1

Änderung am Panorama Nova P Anschlussstück

Das Anschlussstück wurde mit einem zusätzlichen Steg im Bereich des Entriegelungsknopfes der Steckkupplung versehen. (siehe Abbildung 1 und 2)



Abb. 1: bisherige Version

3. Ein Lösen der Kappe von der Entriegelungsvorrichtung wird erschwert.




Abb. 2: neue Version

Diese Änderung bietet folgende Vorteile:

1. Unbeabsichtigtes Entriegeln des Lungenautomaten wird vermieden.
2. Die Kappe der Entriegelungsvorrichtung wird bei grober Stoß- und Schlagbeanspruchung gegen Beschädigung geschützt.

Das Betätigen des Entriegelungsknopfes mit Schutzhandschuhen ist weiterhin möglich.

SO ERREICHEN SIE UNS

HAMBURG

Tel 040 668 67 161
Fax 040 668 67 155

KREFELD

Tel 02151 3735 16
Fax 02151 3735 29

LEIPZIG

Tel 0341 3534 664
Fax 0341 3534 666

STUTTGART

Tel 0721 7219 943
Fax 0721 7219 951

WIESBADEN

Tel 06122 956 570
Fax 06122 956 577

Für weitere Informationen steht Ihnen die Dräger Safety gern zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Haida
Produktmanagement Protection
Produktspezialist

Anne Babara Ritter
Produktmanager

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882 0
Fax +49 451 882 2080
www.draeger-safety.com

Drägersafety